



Ref: Relatório sobre observação geral do Paisagismo.

Prezada Senhora,

De acordo com as situações encontradas tenho a relatar:

- Coqueiros da piscina/infiltrações: é normal, encontrar em jardineiras impermeabilizadas com Manta-asfáltica há alguns anos, vazamento causado por vários motivos, sugiro o refazimento da impermeabilização e o uso de uma caixa em fibra-de-vidro para receber o coqueiro, isto vai retardar a futura e inevitável intervenção. (lembrando que a drenagem deve ser executada com o uso de 5 cm de pedra ou argila-expandida e Manta Bidim que deverá ser usada ate a borda da caixa).
- Retirada de arvores: Arvores, mesmo as de pequeno porte tendem a cair quando plantadas em jardineiras muito rasas, o uso de Palmeiras é mais indicado pelo seu sistema radicular.
- Adubação geral: achei a terra muito pobre de Matéria orgânica, sugiro que pelo menos duas vezes ao ano se faça a escarificação do solo com acréscimo de Húmus e Substrato Orgânico alem de adubo químico foliar e no solo. (o uso de folhas secas também poderá ser utilizado).
- Rega: como não existe no local irrigação automatizada sugiro, o treinamento de um funcionário para que possa executar esta função regularmente (ou seja, no mesmo horário coma mesma quantidade de água).

Atenciosamente,

***Herbert Kaufmann***

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2013.